

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-268	<b>REFERENCIA</b> PS/TS/120586
<b>PRODUCTO</b> Dispositivo de colocación de clips endoscópicos Instinct Plus. Número de modelo: INSC-P-7-230-S/G58010.	
<b>FABRICANTE</b> Cook Endoscopy/Wilson Cook Medical, Inc., EE.UU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cook España S.L. C/ Vía Augusta, 2 bis - 5ª planta C.P. 08006 Barcelona</li><li>• Técnicas Biofísicas S.L. C/Marianao 55 C.P. 35016 Las Palmas (Islas Canarias)</li></ul>	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con el dispositivo de colocación de clips endoscópicos Instinct Plus, número de modelo INSC-P-7-230-S/G58010, debido a que en determinadas circunstancias, el alojamiento del clip podría desconectarse de la conexión del catéter y el clip podría permanecer conectado a la guía impidiendo su apertura.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

