

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-294	<b>REFERENCIA</b> PS/AVG/121590
<b>PRODUCTO</b> Sistemas de adquisición de imagen por Rayos X Azurion R1.x y R2.x equipados con un generador de rayos X Certeray. Ver números de modelo afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>VERSIÓN DE SOFTWARE</b> R1.x y R2.x.	
<b>FABRICANTE</b> Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad y actualización de software relacionada con los sistemas Azurion R1.x y R2.x, debido a la posible pérdida de la función de adquisición de imágenes debido a un fallo de software que se puede dar al pisar el pedal y soltarlo rápidamente sin generar Rayos X, o bien por un fallo de fase.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

