

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-362	REFERENCIA PS/AVG/123271
PRODUCTO Sistemas Allura R8.2.x equipados con un generador de rayos X Certeray. Ver códigos de sistema afectados en la nota de aviso de la empresa.	
VERSION SOFTWARE R8.2.x	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de software relacionada con los sistemas Allura R8.2.x equipados con un generador de rayos X Certeray, debido a la posible pérdida de la función de adquisición de imágenes debido a un fallo de software que se puede dar al pisar el pedal y soltarlo rápidamente sin generar Rayos X, o bien por un fallo de fase.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

