

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-659	REFERENCIA PS/PRV/127614
PRODUCTO Bombas de jeringa BD Alaris y kits de repuesto específicos. Ver números de catálogo y de UDI afectados en las tablas 1 y 2 de la nota de aviso.	
FINALIDAD PREVISTA Utilizadas para infusión de tratamientos enterales por vía nasogástrica u orogástrica o por medio de gastrostomía.	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados en el enlace a la página web en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE BD Switzerland Sàrl, Suiza.	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson España. Camino de Valdeoliva, s/n, 28750, San Agustín de Guadalix, Madrid	
ASUNTO Ampliación a nuevos números de catálogo y números de serie de las advertencias de seguridad relacionadas con determinadas bombas de jeringa BD Alaris y algunos de sus kits de repuesto específicos, debido a la posibilidad de que hayan sido fabricados con componentes defectuosos del teclado, pudiendo causar retrasos en el inicio o interrupciones durante la infusión.	
INFORMACIÓN ADICIONAL En octubre de 2025 el fabricante emitió una nota de aviso con advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de que determinadas bombas de jeringa BD Alaris pudieran tener un teclado defectuoso que podía impedir el funcionamiento normal de la bomba. La AEMPS transmitió esta información el 22 de octubre de 2025, alerta 2025-537. La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso ampliando los números de catálogo y números de serie afectados por este problema.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

