

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-467	REFERENCIA PS/VBR/126206
PRODUCTO Sistemas de Rayos X Philips Allura Xper, Allura CV20 y Allura Centron. Ver números de modelo afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland BV, Países Bajos.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de Rayos X Philips Allura Xper, Allura CV20 y Allura Centron, debido a la posibilidad de que la batería del BIOS pueda agotarse más rápido de lo previsto, lo que podría ocasionar que el sistema de rayos X intervencionista no estuviera disponible para su uso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

