

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-570	REFERENCIA PS/SSP/128320
PRODUCTO Sistemas Philips Incisive CT, CT 3500 y CT 5300. Ver números de referencia, modelo y UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Realización de tomografía computarizada (TC) para diagnóstico médico.	
Nº SERIE Ver números de serie afectados en el Apéndice A de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. China.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de TC de Philips debido al riesgo de desprendimiento de los tornillos del intercambiador de calor del tubo, lo que podría causar daños en el equipo, apagado del sistema o expulsión de piezas al exterior.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

