

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-676	REFERENCIA PS/VBR/130836
PRODUCTO Sistemas Azurion R2.1.10 y R2.2.10. Ver modelos y sistemas afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Guía por imágenes en procedimientos de cirugía diagnóstica, intervencionista y mínimamente invasiva para las siguientes áreas de aplicación clínica: procedimientos vasculares, no vasculares, cardiovasculares y neurológicos.	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica, S.A., C/ María de Portugal nº1, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Azurion R2.1.10 y R2.2.10, debido a la posibilidad de que puedan presentar distintos problemas como la pérdida de la función de adquisición de imágenes (rayos X), la pérdida del movimiento motorizado, contenido incorrecto de la imagen o pérdida de datos que pueden provocar un retraso, la interrupción del procedimiento o complicaciones procedimentales.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

