

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-199	<b>REFERENCIA</b> PS/AVG/111675
<b>PRODUCTO</b> Estaciones de anestesia Atlan A100, A100XL, A300, A300XL, A350 y A350XL. Ver números de modelo y UDI afectados en el Anexo 2 de la nota de aviso de la empresa	
<b>FABRICANTE</b> Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Dräger Hispania, SAU. Calle Xaudaró, 5, 28034, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Actualización de las advertencias de seguridad relacionadas con determinadas estaciones de anestesia Atlan, debido a un fallo en la electrónica del motor que podría interrumpir la ventilación mecánica o impedir su inicio.	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> En octubre de 2024 el fabricante emitió una nota de aviso para informar de una posible interrupción de la ventilación mecánica o imposibilidad de inicio en determinadas estaciones de anestesia Atlan por un fallo en la electrónica del motor. La AEMPS transmitió esta información el 11 de octubre de 2024, alerta 2024-543.  La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para ampliar las estaciones de anestesia afectadas por esta acción correctiva de seguridad.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

