

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-672	<b>REFERENCIA</b> PS/PL/130330
<b>PRODUCTO</b> Sistemas Azurion R3.0. Ver modelos y sistemas afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Guía por imágenes en procedimientos de cirugía diagnóstica, intervencionista y mínimamente invasiva para las siguientes áreas de aplicación clínica: procedimientos vasculares, no vasculares, cardiovasculares y neurológicos.	
<b>FABRICANTE</b> Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Philips Ibérica, S.A., C/ María de Portugal nº1, 28050 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Azurion R3.0, debido a la posibilidad de que puedan presentar distintos problemas como la pérdida de la función de adquisición de imágenes (rayos X), la pérdida del movimiento motorizado o la interrupción del tratamiento, la pérdida de datos y complicaciones procedimentales, o contenido de imagen incorrecto.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

