

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-270	PS/VBR/138284
PRODUCTO Sistemas de adquisición de imagen por Rayos X Allura Xper, Allura CV20, Allura Centron y MultiDiagnost-Eleva. Ver números de modelo y nombres de los sistemas afectados en el Apéndice A de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland BV, Países Bajos.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica SAU., Calle María de Portugal, 1. 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de adquisición de imagen por Rayos X Allura Xper, Allura CV20, Allura Centron y MultiDiagnost-Eleva, debido a la posibilidad de que el botón del interruptor manual no se suelte completamente, lo que podría provocar la pérdida de la función de adquisición de imágenes o la exposición no intencionada a radiación, así como una inyección adicional de contraste.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

