

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-072	<b>REFERENCIA</b> PS/MAM/132722
<b>PRODUCTO</b> Sistema MobileDiagnost wDR. Número de modelo: 712001, 712002, 712005, 712006, 9890-010-89522. Fabricados antes de 2022-08	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Para realizar exposiciones radiográficas de diagnóstico del cráneo, la columna vertebral, el tórax, el abdomen, las extremidades y otras partes del cuerpo.	
<b>FABRICANTE</b> Philips Medical Systems DMC GmbH. Alemania.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Philips Ibérica S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con el Sistema MobileDiagnost wDR debido a la posibilidad de que un exceso de líquido en la limpieza o desinfección de las teclas del mango del sistema, provoque un cortocircuito en el conector y como consecuencia se produzcan movimientos involuntarios del sistema.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

